



<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA DE BOM JARDIM DA SERRA				
<b>LOCAL:</b> RODOVIA BJS 050 - BOM JARDIM DA SERRA				
<b>DATA:</b> MAIO / 2018	<b>Nº SONDAgEM:</b> 1	<b>COTA:</b> 1:100	<b>FOLHA:</b> 1 / 1	<b>FURO:</b> SR 01
<b>COORD. GEOG.</b>	<b>LAT.:</b> 28°24'19.68"	<b>LONG.:</b> 49°38'26.74"	<b>COORD. UTM:</b>	<b>N:</b> 6857129 <b>E:</b> 633147

NA (m)	SPT		GRÁFICO SPT	PERFIL GEOLÓGICO	COTA (m)	DESCRIÇÃO	Ø DO FURO	PROF. PERF. (m)	TAM. TESTEM. (m)	RECUPER. (%)	NUM. FRAGMENTOS	RQD (%)	ALTERAÇÃO	DUREZA	FRATURAM.
	1ª e 2ª	2ª e 3ª													
				V V V	0.40	Basalto cor cinza parcialmente alterado, fratura vertical preenchida com óxido de ferro.		0,40							F1
				V V V	1	Basalto cor cinza muito coerente. Algumas fraturas inclinadas +/- 45° preenchidas com material pétreo entre 0.70 e 0.90m.		2,60		90	90		A3		F2
			V V V	2											
			V V V	3											
				V V V	3.00	Basalto cinza avermelhado muito coerente, isento de fraturas.		3,00		100	100				
			V V V	4											
			V V V	5											
			V V V	6											
					6.00	FURO TERMINADO EM 6m									
					7										
					8										
					9										
					10										
					11										
					12										
					13										
					14										
					15										
					16										
					17										
					18										

OBSERVAÇÕES:	RESPONSÁVEL TÉCNICO  Márcio Luiz Geremias	COROA		NÍVEL D'ÁGUA	
		NÚMERO	TIPO	INICIAL	FINAL