



Mineração, Geologia e Meio Ambiente Ltda  
PROJETOS / SONDAJENS

**CLIENTE:**

PREFEITURA DE BOM JARDIM DA SERRA

**LOCAL:**

RODOVIA BJS 050 - BOM JARDIM DA SERRA

**DATA:**

MAIO /2018

**N° SONDAJEM:**

2

**COTA:**

1:100

**FOLHA:**

1 / 1

**FURO:**

SR 02

**COORD. GEOG.****LAT.:**

28°24'18.22"

**LONG.:**

49°38'26.17"

**COORD. UTM:****N:**

6857170

**E:**

633163

NA (m)	SPT		GRÁFICO SPT	PERFIL GEOLÓGICO	COTA (m)	DESCRIÇÃO	Ø DO FURO	PROF. PERF. (m)	TAM. TESTEM. (m)	RECUPER. (%)	NUM. FRAGMENTOS	RQD (%)	ALTERAÇÃO	DUREZA	FRATURAM.
	1ª e 2ª	2ª e 3ª													
					1	Basalto cinza muito coerente. Fraturas horizontais entre 0.30 e 0.70 m.	NQ	3,00		100		94			F2
				2											
				3											
					4	Basalto cinza muito coerente. Fraturas inclinadas em 3.64 e 5.20 m, preenchido com material pétreo.	NQ	3,00		100		93			F1
				5											
				6											
					7	FURO TERMINADO EM 6m									
					8										
					9										
					10										
					11										
					12										
					13										
					14										
					15										
					16										
					17										
					18										

NÃO ENCONTRADO EM

**OBSERVAÇÕES:****RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Márcio Luiz Geremias

**COROA****NÚMERO****TIPO****NÍVEL D'ÁGUA****INICIAL****FINAL**